

(IT) ISTRUZIONI PER L'USO

INDUMENTO PROTETTIVO PER IL LAVAGGIO CON ACQUA AD

Grazie per aver scelto i prodotti TST Sweden! L'indumento protettivo per getti d'acqua ad alta pressione è stato sviluppato in stretta collaborazione con gli utenti finali e sulla base della nostra esperienza di lavaggio con getti d'acqua ad altissime pressioni. Il design è basato su comfort, funzionalità e sicurezza e in conformità al regolamento (UE) n. 2016/425. I capi arancioni sono certificati anche ai sensi della norma ISO EN 20471:2013/A1:2016 a garanzia di visibilità elevata, ad esempio per i lavori stradali.

PRIMA DELL'USO

La scelta dell'indumento protettivo deve sempre essere basata su una valutazione accurata dei possibili rischi da parte dell'utente.

Consultare le etichette all'interno e all'esterno del capo per accertarsi che la taglia sia adeguata (facendo riferimento alle tabelle delle taglie) e che le aree protette corrispondano ai rischi individuati per il tipo di lavoro e attrezzatura specifico. Il capo fornisce la protezione prevista unicamente nelle aree con il tessuto a righe sottili.

Accertarsi che tutte le cerniere siano chiuse, per evitare infiltrazioni. Prestare attenzione anche all'apertura di ventilazione nell'ascella, che in caso di apertura può comportare il rischio di infiltrazione.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Pulire a mano con una spazzola e TST Grease Remover oppure una soluzione di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Appendere ad asciugare in un luogo ben ventilato.

Le cerniere, i ganci e le asole sono sensibili alla sporcizia e devono sempre essere mantenuti puliti.

Per prolungare la vita utile dei capi, si raccomanda di applicare una protezione dalla pioggia e/o dalle sostanze chimiche all'esterno dei capi in ambienti particolarmente esposti.

In caso di esposizione dei capi a sostanze chimiche, risciacquare immediatamente con acqua pulita.



CONSERVAZIONE

I capi devono essere conservati in un luogo asciutto e al riparo dalla luce solare diretta.

SMALTIMENTO

L'attrezzatura usata può essere smaltita come rifiuto combustibile.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Può essere scaricata all'indirizzo www.tst-sweden.com.



RISULTATI DI TEST

Livello di protezione	Pressione		Tipo di ugello	Distanza		Velocità lineare		Risultato
	Bar	psi		mm	in.	m/s	in./sec.	
2/5/5	200	3000	Singolo getto circolare	75	3	0.5	20	Nessuna penetrazione
2/5/5	500	7500	Getto rotante	75	3	0.5	20	Nessuna penetrazione
2/5/5	500	7500	Singolo getto a ventaglio 15°	75	3	0.5	20	Nessuna penetrazione

TABELLA DELLE TAGLIE: GIACCA, PANTALONI, TUTA INTEGRALE E GIUBBOTTO

Taglia uomo	Altezza		Torace		Vita	
	cm	ft. in.	cm	in.	cm	in.
XS (non giubbotto)	168 - 180	5' 6" - 5' 11"	84 - 88	33 - 35	72 - 76	28 - 30
S	168 - 184	5' 6" - 6' 1/2"	92 - 96	36 - 38	80 - 84	31 - 33
M	168 - 184	5' 6" - 6' 1/2"	98 - 104	39 - 41	88 - 92	34 - 37
L	176 - 192	5' 9" - 6' 4"	108 - 112	42 - 44	97 - 102	38 - 41
XL	176 - 192	5' 9" - 6' 4"	116 - 120	45 - 48	108 - 114	42 - 45
2XL	187 - 206	6' 2" - 6' 9"	124 - 128	49 - 51	120 - 126	47 - 50
3XL	187 - 206	6' 2" - 6' 9"	132 - 136	52 - 54	132 - 138	52 - 55



ISO EN 20471:0013/A1:2016
Class 3 - Jacket and Overall
Class 1 - Trousers and Vest