



Descrizione

Sensore esterno di temperatura.

Impieghi specifici

Rileva la temperatura del medio durante tutta la prova.

Se il sensore UDMT è collegato sotto il grafico della pressione appare in automatico anche l'andamento della temperatura.

Dati tecnici:

Intervallo misurazione: 0°C – 50°C

Risolizione: 0,1°C

Certificazioni

Certificato di taratura con riferibilità internazionale.